

VILLARS-SUR-VAR, église Saint-Jean

06710 Villars-sur-Var

Église remaniée en 1766

Acoustique réverbérante

140 places

Absence de chauffage

EMPLACEMENT :

Orgue dans un coin de la tribune, au-dessus de la porte d'entrée (n'est pas visible de la nef). Peut être déplacé aisément.

ORGANISTE :

Responsable :



Mme le docteur

Bourrier-Reynaud

6 bd Corbella

06100 Nice

Tél. 93 84 44 32.



HISTORIQUE :

26 novembre 1819 - Transfert à Villars par Maurice Olivari (carabinier) d'un orgue à rouleaux d'origine savoyarde.

BUFFET DE L'ORGUE :

Instrument entièrement clos, à l'aspect d'un petit secrétaire de style Empire, à deux colonnes ornées d'un chapiteau de cuivre.

La partie supérieure (que l'on enlevait pour jouer) manque.

Photo illustration :

A. Vernet.

PARTIE INSTRUMENTALE :

1. *État actuel* : Hors d'usage.

2. *Composition* :

Pas de clavier manuel. Les touches, très courtes, comportent en leur centre vers le bas une pointe qui vient reposer sur le cylindre (cinq de ces touches sont conservées).

24 notes - 4 jeux

(Prestant? - Nazard? - Doublette) tuyauterie manquante - Bourdon.

Sur les cinq cylindres d'origine, trois sont conservés :

N° 2 : airs d'agrément et divertissements.

N° 4 (?) : pour la messe complète.

N° 5 : Airs pour la messe ou les vêpres.

3. *Accouplements*

4. *Tirasses*

5. *Expression*

6. *Tremblant ou trémolo*

7. *Crescendo*

8. *Divers*

9. *Console*

10. *Tractions des claviers* : Mécaniques.

11. *Combinaisons*

12. *Traction des jeux* : Mécanique.

13. *Tuyauterie* : Bourdon : 22 tuyaux d'origine (certains tampons disparus, d'autres enfoncés).

Prestant - Nazard - Doublette : tuyauterie manquante.

14. *Sommiers* : Mécaniques. Prestant - Nazard - Doublette sur une pièce gravée.

Le Bourdon semble être toujours tiré. Pour les autres jeux, des règles de registres en permettaient l'introduction au gré de l'« exécutant ». Les trois règles de registres manquent actuellement.

15. *Alimentation vent* : Deux soufflets cunéiformes actionnés par un vilbrequin solidaire de la manivelle.

DOCUMENTATION :

Archives, bibliographie :

Notice collée dans l'instrument.

Travaux en cours par le Dr

Bourrier-Reynaud.