La semelle de l'instrument était très attaquée et nous avons reconstruit cet ensemble avec beaucoup de soins car tous les éléments mécaniques y sont fixés. Une ventilation interne va, maintenant, contrarier la progression des champignons.







Les travaux d'étanchéité ont permis de retrouver une belle et puissante sonorité avec la magnifique tuyauterie de Debierre