

ECHENANS sous MONT VAUDOIS

I. de 25/2/1974 Remple protestants

B.

Description (1978)

Cet emplacement se trouve encadré dans son état d'origine, tel qu'il est décrit dans le devis et le prix valent de réception de 1858. Les mûrs de base des 7 murs sont intacts, quasi-intégralement. 97% de la superficie d'origine est conservée.

Composition (1978)

(rapport C. Aubry)

Mur 8

Prestant 4

Salvator 8

Bondan 8

Masard 2 1/3

Fente 4

Poutelle 2