

Etat actuel du grand orgue de l'Eglise
de St Thomas a la Fleche,
Dressé par M. Loret futur d'orgues a Paris.

Composition des jeux

1^{re} Clavier du Positif, 50 notes, Prestant ré,

- 1^o Prestant de 4 pieds en métal a jeu est possible, il a
besoin d'être réglé, et réharmonisé,
- 2^o Bourdon de 8 pieds les 12 premiers tuyaux sont en bois, et
la suite en métal plombé pour 50 tuyaux
tout a jeu est radicalement usé, et
irréparable,
- 3^o Doublette de 2 pieds de 50 tuyaux en plomb usés,
- 4^o Cornet de 5 rangs de 140 tuyaux en plomb usés,
- 5^o Plein jeu de 5 rangs dans la basse, et de 4 tuyaux dans le dessus
composé de 200 tuyaux plomb usés.
- 6^o Cromhorn de 8 pieds de 50 tuyaux en métal, entièrement
usés

2^{me} Clavier grand orgue de 30 notes Prestant ré,

- 1^o Bourdon de 28 pieds, les basses en bois et les 28 tuyaux de
du dessus en métal, en tout 50 tuyaux
a jeu est en ~~très~~ très mauvais état. Sans les
tuyaux de métal de ce jeu les quarts
auraient besoin des valottes mobile afin
de les pouvoir arrêter convenablement,
- 2^o Prestant ou montre de 8 pieds en métal, de 50 tuyaux dont
les basses figurent dans la façade de
du buffet, a jeu est possible, et a besoin
d'être réglé, et réharmonisé,
- 3^o Flute douce de 3 pieds, a jeu en métal, en commençant d'au

5. Le plein jeu de 200 tuyaux, est aussi ancien
indispensable pour cet orgue pour le besoin des
sonneries, et devrait être remplacé par un nouveau
plein jeu de 230 tuyaux -
ce travail serait d'une valeur de 650 — 00
6. Le cromhorn de 8 pieds est entièrement usé, et
serait remplacé par un tout nouveau cromhorn de
54 tuyaux, et d'une plus grande taille que l'ancien,
ce travail serait d'une valeur de 700 — 00

Des jeux du grand orgue,

1. Le jeu des Bourdons de 16 pieds a 27 tuyaux en
bois, qui sont en bon état, et le reste de ce jeu qui
est en métal, dont les courbes sont laide sur
les tuyaux seraient fait avec des calottes mobiles
conformes à la facture moderne, il y a 4 tuyaux ajoutés.
ce travail serait d'une valeur de 135 — 00
2. Le Prestant, ou dit montre de 8 pieds, tous les
Bourdon de ce jeu, figurent dans la façade de l'église
ces tuyaux ont souffert par les travaux de
l'église, ces tuyaux seraient redressés, réparés
et réparés, et il est # dans la partie de la
manque, ainsi que 3 tuyaux dans le dessus,
ce travail serait d'une valeur de 200 — 00
- Flûte creuse 3 pieds, le quel commence au 2^e
fa de la basse, et est un bon jeu, il manque
3 tuyaux dans le dessus 12 — 00
- Bourdons de 8 pieds — ce jeu est entièrement
usé, et serait remplacé par un tout
nouveau Bourdon 54 tuyaux 700 — 00
- La trompette de 8 pieds tout a fait défectueuse
et devrait être remplacée par un tout nouveau jeu de plus

6^e Le jeu de clavier est aussi en mauvais état,
il serait réparé provisoirement et augmenté
de 3 tuyaux dans le dessus et l'ut et mi
qui manquent à la Basse, - - - - - 35 - 00

Jeux de Recits

- 1^e Pendant il manque 3 tuyaux dans le dessus.
- 2^e Bourdon du recit 3 tuyaux à faire dans le
dessus -
- 3^e Warant il manque de même 3 tuyaux.
- 4^e Haut bas il manque 3 tuyaux -

ces quatre jeux seraient réparés et terminés
avec soin, ce travail sera d'une valeur de 75 - 00

Total, 7412 00

Le buffet de l'orgue sera nettoyé et réparé
aux frais de la fabrique,

La Flèche le 28 août 1872 J. Loub