
CERGY-PONTOISE

Conservatoire National du Val d'Oise
Hôtel de Ville - Parvis de la Préfecture 95000 Cergy-Pontoise

Orgue non classé, appartenant au S.A.N.

CONSTRUCTEUR	Mack, 1980.				
EMPLACEMENT	Auditorium du Centre Culturel André Malraux.				
CLAVIERS	En fenêtre, trois claviers manuels de 56 notes. Pédale de 30 notes.				
TRANSMISSION	Mécanique à balanciers, montée sur cornières !..				
TUYAUTERIE	Bois (sipo) et étain fin 70 %, de bonne qualité (Rodgers).				
COMPOSITION	1 ^{er} CLAVIER :	Montre	8	Doublette	2
		Flûte	8	Cymbale	II rangs
		Prestant	4		
	2 ^e CLAVIER :	Bourdon	8	Sesquialtera	II rangs
		Flûte	4	Cymbale	II rangs
		Quarte	2		
	3 ^e CLAVIER :	Régale	8		
	PÉDALE :	Soubasse	16		
		Basse	8	} par dédoublement	
		Flûte ouverte	4		

Tirasse I. Tirasse II. Tirasse III en 8' et 4'. Trois accouplements.

ETAT GENERAL Orgue injouable. Alimentation défectueuse, mécanique mal réglée et non fiable, harmonisation et accord non finis. Il y aurait un meilleur parti à tirer de la tuyauterie. La position de cet instrument dans une salle polyvalente (où ont lieu, entre autres activités, des cours de danse) lui fait subir des variations de température incompatibles avec la bonne conservation d'un orgue. En mars 1982, lors de la visite de notre chargé de mission, cette salle ne bénéficiait d'aucune correction hygrométrique, et il y régnait une température de 23°C, alors que la température nocturne s'abaisse à 10-12° en hiver.

ACOUSTIQUE Mate.
